

**АКТ**  
**экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг в**  
**приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других**  
**маломобильных групп населения**

Тюкалинский муниципальный район  
(наименование муниципального  
образования Омской области)

"06" 11 2014года

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и  
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности  
инвалидов и других маломобильных  
групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Гимназия

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646330, Омская область, г. Тюкалинск,  
ул. Калинина 70А tuk.gimnaziya@mail.ru т. 8(38176)2-36-51

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3этажей, 6366,1 кв.м;
- часть здания - 3этажей (или на 3этаже), 3 кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11567 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1981, год последнего капитального ремонта: 2013-2014.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 31.12.2015, капитального не запланировано

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Тюкалинского муниципального района Омской области «Гимназия г. Тюкалинска», МОБУ Гимназия

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Калинина 70А tuk.gimnaziya@mail.ru т. 8(38176)2-36-51

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Комитет по образованию Тюкалинского муниципального района Омской области

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 646330, Омская область, г. Тюкалинск, ул. Павла Усольцева 4, тел.; 8 (3812) 2-35-48; эл. почта tykom700@mail.ru

## 2. Состояние доступности объекта

2.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом от остановки по ул. Чехова до МОБУ Гимназия по ул. Калинина

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

2.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

2.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

2.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

2.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, (нужное подчеркнуть).

2.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет (нужное подчеркнуть).

2.2.6. Перепады высоты на пути: нет (нужное подчеркнуть), путь проходит по асфальтированной проезжей части, без тротуаров,  
(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (нужное подчеркнуть).

## 2.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	А
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

\* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

## 2.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1,2,3,4, 5
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	6,7,8,9, 10,19
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	-	7, 19, 16,26,27,29
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	30, 31, 32, 33
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	20, 21,22,23
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

**2.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта ДУ**  
в соответствии с прилагаемыми результатами экспертной оценки объекта.

## 3. Управленческое решение (проект)

3.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
		администрация)
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (ответственный Тюкалинская администрация)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

\* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

### 3.2. Период проведения работ 2015

в рамках исполнения плана адаптации "14" 11 2014 года  
(указывается план адаптации объекта (далее – план))

3.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

Оценка результата исполнения плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

3.4. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации <http://zhit-vmeste.ru/map>  
(наименование сайта, портала)

## 4. Особые отметки

Приложения:

Анкета ОСИ на 4 л.

Результаты экспертной оценки

на 21 л.

Результаты фотофиксации на объекте

на 18 л.

Поэтажные планы, технический паспорт

на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Председатель комиссии руководитель бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Ивушка» Тюкалинского района»

Гришаева Н.А.

(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Заместитель председателя комиссии бюджетного учреждения  
Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения  
«Ивушка» Тюкалинского района»

Ермолин Е.Ф.  
(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Секретарь комиссии специалист по социальной работе отделения социальной  
реабилитации бюджетного учреждения Омской области «Комплексный  
центр социального обслуживания населения «Ивушка» Тюкалинского  
района»

Пешков К..В.  
(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Члены комиссии:

Ведущий инспектор отдела социальной защиты, бухгалтерского учёта и  
трудовых отношений Управления Министерства труда и социального  
развития Омской области по Тюкалинскому району

Щербакова Т.А.  
(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Заместитель главы городского поселения  
(по согласованию)

Чернов В.Б.  
(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Председатель Тюкалинской районной общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов» Дорошко И.В.

(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Ведущий инспектор отдела строительства, газификации, архитектуры и  
жилищно-коммунального хозяйства администрации Тюкалинского района  
(по согласованию)

Магражданов А.А.  
(должность, инициалы, фамилия) (подпись)

Представители организации,  
расположенной на объекте  
(должность, инициалы, фамилия)

(подпись)

Приложение  
к акту экспертной оценки объекта  
социальной инфраструктуры и  
услуг в приоритетных сферах  
жизнедеятельности инвалидов и  
других маломобильных групп  
населения

Результаты экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры и услуг  
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других  
маломобильных групп населения (далее – объект)

**1. Территория, прилегающая к зданию (участку)**

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Тюкалинского  
муниципального района Омской области . 646330, Омская область, г.

Тюкалинск, ул. Калинина 70А

(наименование объекта, адрес)

№ п/ п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть		1, 2, 3	Калитка с вращающим ся полотном создаёт преграду для МГН Отсутствует система информации	К,О,Г,С,У	На путях движения МГН не допускается применять непрозрачны е калитки на навесных петлях двусторонне го действия, калитки с вращающим ися полотнами, турникеты и другие устройства, создающие преграду для МГН. В проектной	Ремонт текущий

							документации и должны быть предусмотрены условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.13330. Эти пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными и коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта.	
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	4, 5	Ровное асфальтное покрытие является беспрепятственным движением	К,О	-	Не нуждается
3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-

4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-
5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	К,О,Г,С,У	<p>На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое</p> <p>Ремонт капитальный</p>



							<p>здание - не далее 100 м. Площадки для остановки специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматривать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания. Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следует предусматривать размером 6,03,6 м, что дает возможность создать безопасную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м (рис. 3). Если на стоянке предусматривается место</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						<p>для регулярной парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м. Выделенные места должны обозначаться знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (расположенном на высоте не менее 1,5 м)</p>
6	Общие требования к зоне	СП4.1.2; 4.1.3; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.4				

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности *	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	

Территория, прилегающая к зданию (участку)	ДУ		1,2,3,4 , 5	Ремонт текущий, капитальный(ответственны й Тюкалинская администрация)
---	----	--	----------------	--

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## 2. Вход (входы) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	6,7,8,9	Отсутствие поручней открытой лестницы, краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом и фактурой.	К,О,Г,С,У	Ширина лестничных маршей открытых лестниц должна быть не менее 1,35 м. Для открытых лестниц на перепадах рельефа ширину проступей следует принимать от 0,35 до 0,4 м, высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. Все ступени лестниц в	Ремонт текущий

						<p>пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%. Поверхность ступеней должна иметь анти скользящее покрытие и быть шероховатой. Не следует применять на путях движения МГН ступеней с открытыми под ступеньками. Марш открытой лестницы не должен быть менее трех ступеней и не должен превышать 12 ступеней. Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--

							<p>пандусами. Расстояние между поручнями лестницы в чистоте должно быть не менее 1,0 м.</p> <p>Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. Перед открытой лестницей за 0,8-0,9 м следует предусматривать предупредительные тактильные полосы шириной 0,3-0,5 м.</p>	
2	Пандус (наружный)	есть	-	6,7	Не соответсвует нормативам. Установлены две шпалы	К,О,С	<p>При расчетной ширине марша лестницы 4,0 м и более следует предусматривать дополнительные разделительные поручни. Максимальная высота одного подъема (марша) пандуса не</p>	Ремонт капитальный

								<p>должна превышать 0,8 м при уклоне не более 1:20 (5%). При перепаде высот пола на путях движения 0,2 м и менее допускается увеличивать уклон пандуса до 1:10 (10%). На временных сооружениях или объектах временной инфраструктуры допускается максимальный уклон пандуса 1:12 (8%) при условии, что подъем по вертикали между площадками не превышает 0,5 м, а длина пандуса между площадками - не более 6,0 м. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

						с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде.	
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	8,9 ,10	Размер входной площадки 1,4 x 2,0 м Отсутствует водоотвод.	К,О,Г,С,У Входная площадка при входах, доступных МГН, должна иметь: навес, водоотвод, а в зависимости от местных климатических условий - подогрев поверхности покрытия. Размеры	Ремонт текущий

							<p>входной площадки при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4 x 2,0 м или 1,5 x 1,85 м. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2 x 2,2 м. Поверхност и покрытий входных площадок и тамбуров должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании и иметь поперечный уклон в пределах 1-2%.</p>	
4	Дверь (входная)	е с т ь	-	10	Ширина двери 1.30м. Отсутствует маркировка	К,О,Г,С,У	<p>Контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей не менее высотой 0.1м, шириной не менее 0.2м. Высота от поверхности</p>	Ремонт текущий



							пути на уровне не ниже 1.2м., и не выше 1.5м.	
5	Тамбур	е с т ь	-	19	Ширина тамбура 1.5-2.0м	К,О,Г,С,У	Глубина тамбуров и тамбуршлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м. При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м	Ремонт текущий
6	Общие требования к зоне	СП 54.13330. 5.2.11; 5.2.13						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ДУ		6,7,8,9, 10,19	Ремонт текущий

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата,

"С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха;  
 "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно  
 доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.  
 \*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);  
 индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения  
 невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### 3. Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	29	Соответствует нормативным требованиям. Ширина коридора 8м.	К,О,Г,С,У	Работы не требуются	Не нуждается
2	Лестница (внутри здания)	есть	-	26, 27, 28	Соответствует нормативным требованиям	К,О,Г,С,У	Работы не требуются	Не нуждается
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	Не нуждается
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	К,О	Здания следует оборудовать пассажирскими лифтами или подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на креслах-колясках на этажи выше или ниже	индивидуальное решение с техническим средством реабилитации

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							этажа основного входа в здание (первого этажа). Выбор способа подъема инвалидов и возможность дублирования этих способов подъема устанавливается в задании на проектирование.	
5	Дверь	есть	-	16	Ширина 1.5м, высота 2.0м.	К,О,Г,С,У	Ширина дверных и открытых проемов в стене, а также выходов из помещений и коридоров на лестничную клетку должна быть не менее 0,9 м. При глубине откоса в стене открытого проема более 1,0 м ширину проема следует	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							принимать по ширине коммуникационного прохода, но не менее 1,2 м. Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. Дверные проемы в помещения, как правило, не должны иметь порогов и перепадов высот пола. При необходимости устройства порогов их высота или перепад высот не должен превышать 0,014 м.	
6	Пути эвакуации (в том числе зоны безопасности)	есть		7, 19	Отсутствуют информационные указатели.	К,О,Г,С,У	Установить навигационные указатели. Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							<p>ь безопасност ь посетителей в соответстви и с требованиям и "Техническо го регламента о безопасност и зданий и сооружений"</p> <p>ь "Техническо го регламента о требованиях пожарной безопасност и" и ГОСТ 12.1.004 с обязательны м учетом психофизио логических возможносте й инвалидов различных категорий, их численности и места предполагае мого нахождения в здании или сооружении. Места обслуживан ия и постоянного нахождения</p>	

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.	
7	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330 п. 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в том числе путей)	ДУ		7, 19, 16,26,27,29	Ремонт текущий

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Зона обслуживания инвалидов**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-	30, 31, 32, 33	Отсутствуют специальные знаки, система информации. Не предусмотрены места для МГН. Ширина двери 90см, высота порога 20мм.	К,О	Обозначить кабинет специальными знаками. Оборудовать кабинет системой средств информации.  Ученические места для учащихся-инвалидов должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения. В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для	Ремонт текущий

№ п/п	·Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							учащихся с недостаткам и зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске - выделить 1-2 первых стола в ряду у дверного проема. Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.	
2	Зальная форма обслуживания	есть	-	13, 14, 15	Столовая. Соответствует нормативным требованиям . Движение свободное не затруднённое	К,О,Г,С,У	-	Не нуждается
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина	н	-	-	-	-	-	-



№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
	индивидуального обслуживания	е						
6	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330 7.2.3						

#### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Зона обслуживания инвалидов	ДУ	-	13,14,15,30, 31, 32, 33	Ремонт текущий

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

#### 5. Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые	не	-	-	-	-	-	-

помещения	т						
-----------	---	--	--	--	--	--	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	-	-	-	-

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

### 6. Санитарно-гигиенические помещения

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть		20, 21, 22, 23	Не соответствует нормативам. Везде отсутствуют поручни. Отсутствует кабинка для инвалидов	К,О,С,Г,У	Следует предусмотреть возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или	Капитальный ремонт

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не менее, м: шири-на - 2,2, глубина - 2,25. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. + Двери должны открываться наружу; пороги; откидные поручни; раковина; краны; система тревожно	

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							й сигнализации; крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.	
2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	17, 18	Есть гардеробная расположена на первом этаже	К,О,Г,С,У	Доступные для МГН элементы здания и территории должны идентифицироваться символами и доступности в следующих местах: гардеробные, примерочные, раздевалки и в зданиях, в которых не все подобные помещения являются доступными. Указатели	Ремонт текущий

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
							направлен ия, указываю щие путь к ближайш ему доступно му элементу	
4	Общие требования к зоне	Обеспечить доступность для МГН в соответствии с пунктом 5.3 СП59.13330.2012						

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		20, 21,22,23	Капитальный ремонт

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

## 7. Система информации на объекте

№	Наименование	Наличие	Выявленные нарушения	Работы по
---	--------------	---------	----------------------	-----------

п/п	функционально-планировочного элемента	элемента			и замечания		адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	нет				К,О,Г,С,У	Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами и знаками, соответствующими расстоянию рассматривания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация, а также по заданию на проектир	Ремонт текущий

							ование - стробоскопическая сигнализация (в виде прерывистых световых сигналов), сигналы которой должны быть видимы в местах скопления людей. Максимальная частота стробоскопических импульсов - 1-3 Гц.	
2	Акустические средства	нет				К,О,Г,С,У	Здание или сооружение по заданию на проектирование может быть дополнительно оборудовано радиомаяками (радиометками) для слепых или слабовидящих посетителей,	Ремонт текущий

							имеющих радиоинформаторы. Радиомаяки устанавливаются над дверными проемами и на стенах помещений. Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 80-100 дБ в течение 30 с. Звуковые сигнализаторы (электрические, механические или электронные) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 21786. Аппаратура привода	
--	--	--	--	--	--	--	---	--



						их в действие должна находиться не менее чем за 0,8 м до предупреждаемого участка пути. Шумовые индикаторы следует использовать в помещениях с хорошей звукоизоляцией или в помещениях при незначительных уровнях шумов субъективного происхождения. В кассе обслуживания инвалидов установить индукционную петлю		
3	Тактильные средства	нет				К,О,Г,С,У	Информирующие обозначения помещений внутри	Ремонт текущий

							здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.
4	Общие требования к зоне	Привести в соответствие СП 59.13330.2012 П. 5.5					

#### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ	-	-	Ремонт текущий

\* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

\*\* Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_